



COMUNE di SANTA TERESA GALLURA

Provincia di Sassari

VERBALE DI SOPRALLUOGO

L'anno DUEMILAVENTIQUATTRO il giorno UNO (1) del mese di FEBBRAIO in Santa Teresa Gallura, il personale del Settore OO.PP., Demanio, Patrimonio, Ambiente e Informatica, durante il sopralluogo presso la struttura sportiva comunale (Bocciofila), sita in via Campo Sportivo, è stata riscontrata una situazione di pericolo dovuta dalla presenza di lesioni con evidenti segni di cedimento della muratura e conseguente inclinazione della medesima verso la strada pubblica (via Nazionale);

RILEVATO

- che da un'ispezione visiva effettuata dall'esterno dell'immobile si è rilevato un avanzato stato di degrado dei paramenti murari della facciata prospiciente il lato ovest come evidenziato nella documentazione fotografica in allegato;

Il sottoscritto arch. Fabiano Mutzu Martis ha riscontrato l'impossibilità dello svolgimento delle attività ludico ricreative e la necessità di intervenire con urgenza, stante l'esigenza di tutelare la pubblica incolumità ed evitare danni a persone e cose, alla messa in sicurezza.

Il responsabile del Settore

Arch. Fabiano Mutzu Martis

- ALLEGATI: RILIEVO FOTOGRAFICO.